


# 3-3(1). 基本的な作図操作 (円-1)


ここでは円の描き方を見ていきましょう。



1. ツールバー「作図(1)」の円ボタンをクリックします。  
(メニューバー 作図(D) 円弧(C)又は、keyボード上の「E」キーを押しても選択できます。)
2. ステータスバーに表示されるヒントを確認。  
(この時点では半径を指定していないため「中心点を指示してください。」と表示されています。  
中心点を指示してから「3.半径入力」でも円を描けますが、ここでは半径入力 円位置の指定と進めていきます。
3. 半径を入力します。(初期単位はmm)  
ここでは半径250(直径500mm)の円を作図してみましょう。
4. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
5. 円位置を指示します。

ここでは緑点線(補助線)の交点をマウス右ボタンクリック:(R)Readで円位置(ここでは円中心)の基点として指示します。

メニューバー・ステータスバー・(L)free・(R)Read  
については1-5(1)参照



3.

4.

r=250(半径)と表示されている。

5.

円位置(ここでは中心点)として  
読取った点に 印が表示され  
ています。