



3-1(1). 基本的な作図操作 (線-1)

ここでは直線の描き方を見ていきましょう。



1. ツールバー「作図(1)」の線ボタンをクリックします。
(メニューバー 作図(D) 線(S)又は、keyボード上の「H」キーを押しても選択できます。)
2. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
3. 始点(線の描き始め)をクリックします。
(ここでは任意の場所を左クリック: (L)free)
4. 線を描く方向へマウスを移動します。
(仮表示線で表示されます。)
5. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
(ここでは始点より -30° 方向へ線を描こうとしています。)
6. 終点をクリックします。
(ここでは任意の場所を左クリック: (L)free)
7. 図のように指定緑色・線種で直線が描画されました。
ステータスバーについては1-5(1)参照



💡 この画面ではマウスカーソルを  ではなく、クロスラインカーソル表示にしています。作図作業中、基準線からの水平・垂直が容易に確認できます。好みにより変更してください。「環境設定: 一般(1)」2-2参照。環境設定ウィンドウ「一般(1)」の左下付近にある「クロスラインカーソルを使う」にチェックを入れる则表示されます。