



4-4(1). 基本的な線の編集 (面取-1)

ここでは面取(丸面)の方法を見ていきましょう。



1. ツールバー「編集(1)」の面取ボタンをクリックします。
 (メニューバー 編集(E) 面取(M)又は、keyボード上の「R」キーを押しても選択できます。)
 2. 丸面にチェックを入れます。
 3. 寸法(丸面面取の半径)を入力します。
 4. ステータスバーに表示されるヒントを確認します。
 5. 面取する線の1辺をマウス左ボタンクリックして指示します。
 線(A)指示(L)
- 💡 線の指示は面取の処理後、残す側の方をクリックします。



6. 5.で指示した線色が変わります。(選択色)
7. ステータスバーに表示されるヒントを確認します。
8. コーナー処理するもう片方の線をマウス左ボタンクリックして指示します。
 線(B)指示(L)
9. 図のように半径300mmの丸面で面取処理がおこなわれました。

💡 「線の伸縮・コーナー処理」と同様に、マウス右ボタンで線を切断することで線の1部を残したまま面取処理することができます。