



# 7-1(2). 印刷を行う前に-2

前項の続き(図面枠に対角線を引く)です。

図面枠に対角線を引きます。



6. 図面枠の右上端(左上端でもいいです)をマウス右ボタンクリックで直線の始点として指示します。



7. 図面枠対角線上の点へマウスを移動します。

8. 図面枠の左下端(左上端を始点に選択した場合、右下端)をマウス右ボタンクリックで直線の終点として指示します。

図面枠に対角線(補助線種にて)を引くことができました。